

Ergebnisliste Datenbankrecherche

Landkreis: Uckermark
Ort: Gellmersdorf
Gemeinde: Angermünde
Straße Hausnr.: Kirchweg 5;
Sachbegriff: Dorfkirche
Baudaten: Datierung: 1251/1300;
Brand: 1826;
Wiederaufbau: 1832/1833;
Umgestaltung: 1910/1911;
Sanierung: 1994/2006;
Künstlername: Ausführung: Christoph, ? (1832/1833);
Ausführung: Blaue, Wilhelm (1910/1911);
Ausweis-Art: ED
Denkmalbezeichnung: Kirche
Dokumentnr: 09130450
Beschreibung: Dehio Brandenburg, 2012: GellmersdorfUM
Denkmaltopographie Uckermark, Bd. 18.1, 2016: 09130450



Landkreis: Uckermark
Ort: Gellmersdorf
Gemeinde: Angermünde
Straße Hausnr.: Kirchweg 5;
Sachbegriff: Orgel
Baudaten: Datierung: 1852;

Künstlernername: Herstellung: Gesell, Carl Ludwig & Schultze, Carl;
Beschreibung: Orgelhandbuch Brandenburg, Bd. 2, Uckermark, 2008:

Landkreis: Uckermark
Ort: Gellmersdorf
Gemeinde: Angermünde
Straße Hausnr.: Kirchweg 5;
Sachbegriff: Glocke
Baudaten: Datierung: 1880;
Werkstattname: Herstellung: C. Voß und Sohn (Firma);
